

# ÅRSBUDGET 2022

for Sorgenfri Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7122

CVR-nr. 25915828

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil skabe de bedst mulige rammer for det kirkelige liv og den fremtidige udvikling i Sorgenfri Sogn

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er fremskrevet med 2 procent.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.565.814	5.855.350	5.419.036,00	5.183.414,00
Driftsudgifter i alt	-5.565.814	-5.855.350	-5.425.039,60	-5.543.544,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.278.491	-1.182.543	-1.208.918,19	-1.223.263,97
2 Indtægter	20.000	13.000	6.000,00	13.000,00
2 Udgifter, løn	-531.277	-532.443	-519.244,17	-510.556,41
2 Udgifter, øvrige drift	-767.214	-663.100	-695.674,02	-725.707,56
3 Kirkelige aktiviteter	-3.323.042	-3.406.308	-3.197.014,18	-3.330.508,49
3 Indtægter	120.000	126.000	54.485,27	126.510,30
3 Udgifter, løn	-2.890.913	-2.915.147	-2.724.283,29	-2.799.507,64
3 Udgifter, øvrige drift	-552.129	-617.161	-527.216,16	-657.511,15
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-42.856	-59.769	-84.287,61	-55.168,06
5 Indtægter	105.000	103.000	86.963,36	106.264,09
5 Udgifter, løn	-28.356	-15.269	-14.622,10	-14.944,76
5 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-147.500	-156.628,87	-146.487,39
6 Administration og fællesudgifter	-926.425	-935.798	-934.819,62	-934.580,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-533.084	-530.877	-533.008,28	-518.371,92
6 Udgifter, øvrige drift	-393.341	-404.921	-401.811,34	-416.208,57
7 Finansielle poster	5.000	-270.932	0,00	-23,56
A Resultat af drift	0	0	-6.003,60	-360.130,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.800.000	0	-45.569,59	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.800.000	1.000.000	393.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	347.430,41	0,00
C Årets resultat	0	0	341.426,81	-360.131
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.565.814	5.855.350	5.419.036,00	5.183.414,00	5.565.814	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.565.814	5.855.350	5.419.036,00	5.183.414,00	5.565.814	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.777	-917.643	-821.905,80	-897.550,71	20.000	-531.277	-413.500
-353.714	-264.900	-387.012,39	-325.713,26	0	0	-353.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.278.491	-1.182.543	-1.208.918,19	-1.223.263,97	20.000	-531.277	-767.214

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.716	-1.335.709	-1.334.869,07	-1.262.029,47	0	-1.173.829	-144.887
-339.474	-384.491	-400.747,94	-403.157,90	0	-298.674	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.450	-450.022	-386.765,25	-480.130,06	0	-275.400	-126.050
-447.561	-375.335	-361.285,93	-383.461,01	15.000	-432.361	-30.200
-129.754	-126.598	-116.833,74	-83.455,21	0	-127.554	-2.200
-684.587	-732.953	-595.012,25	-717.074,84	105.000	-583.095	-206.492
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-3.323.042	-3.406.308	-3.197.014,18	-3.330.508,49	120.000	-2.890.913	-552.129

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.856	-59.769	-84.287,61	-55.168,06	105.000	-28.356	-119.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.856	-59.769	-84.287,61	-55.168,06	105.000	-28.356	-119.500

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-122.698	-118.119	-124.058,33	-221.426,26	0	0	-122.698
-239.072	-264.176	-245.888,21	-260.626,46	0	-151.396	-87.676
-106.000	-88.407	-95.559,62	-87.042,09	0	-25.500	-80.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.576	-130.258	-124.465,34	-130.043,84	0	-122.094	-482
-68.988	-68.827	-69.990,54	-89.531,33	0	-68.698	-290
-166.105	-165.396	-168.481,89	-134.913,51	0	-165.396	-709
-12.000	-11.000	-7.804,53	-10.997,00	0	0	-12.000
0	0	-4.613,00	0,00	0	0	0
-88.986	-89.615	-93.958,16	0,00	0	0	-88.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.425	-935.798	-934.819,62	-934.580,49	0	-533.084	-393.341

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	0,00	-23,56	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-270.932	0,00	0,00	0	0	0
5.000	-270.932	0,00	-23,56	5.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.800.000	0	-45.569,59	0,00	0	0	-2.800.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.800.000	1.000.000	393.000,00	0,00	3.800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	347.430,41	0,00	3.800.000	0	-3.800.000



SORGENFRI KIRKE  
Tagundersøgelse

Dato: 2019.12.18





SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
EMNE: Indholdsfortegnelse  
FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
DATO: 2019.12.18  
REV. DATO:

---

#### INDHOLD

Henvisning	Emner / omfang:	rev.	dato:
1	Kirken, tag		2019.12.18
2	Menighedssal, tag		2019.12.18
3	Sidebygning (etape 2)		2019.12.18
4	Konklusion		2019.12.18

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
 EMNE: Kirken, tag  
 FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
 DATO: 2019.12.18  
 REV. DATO:



HENVISNING	EKSISTERENDE FORHOLD	FOTO NR
	<p>Tagsten:</p> <p>Taget er belagt med rødbrune vingetagsten. Tagsten virker i fin stand og ligger rimeligt pænt på tagfladen. Der er en del forrykninger langs tagkanter og ved tagfoden. Der er opfugtede tagsten med tydelig algebegrøning på de nederste dele af taget, hvor der er rimelig stor vandpåvirkning. Set indefra tagrummet er der mange mindre huller (lysgennemgang) mellem tagstenene, hvilket giver adgang for slagregn samt fygesne. Rygning er lagt i mørtel, fra terræn kan der med kikkert ses revner og afskalninger.</p>	
	<p>Forskelling langs tagkanter:</p> <p>Tagsten er lagt i mørtel (forskelling) langs tagkanter. Forskellingen forventes på baggrund af de "forrykkede" tagsten at være løse.</p>	
	<p>Tagrender og nedløb:</p> <p>Tagrender, rendejern og nedløbsrør med overgangsstykker i kobber. Tagnedløb fra Kirken er ført gennem facaden under tagrender og indbygget skjult i facaderne, på de originale tegninger er skjulte rør angivet som støbejern.</p>	
	<p>Inddækninger:</p> <p>Inddækning ved våbenhus er udført med kobberplader fastholdt med murhager og mørtel. Mod tagfladen er lukket med rødmalet blyinddækning med afskalninger, løsningen virker intakt og tæt.</p>	
	<p>Undertag:</p> <p>Der er et banevareundertag (Monarfol), som er nedbrudt med mange huller, en del tidligere reparationer samt steder hvor undertaget er revet i stykker og hænger frit i store felter. Det skal bemærkes at lægterne er sømmed direkte på spæroverkanter, der er således ikke afstandslister mellem undertag og lægter. I henhold til gældende anvisning (Tegl 36), skal der være 25 mm afstandslister.</p>	

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
EMNE: Kirken, tag  
FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
DATO: 2019.12.18  
REV. DATO:

	<p><b>Bindere:</b> De steder hvor undertaget er nedbrudt og undersiden af tagsten er blotlagt kan konstateres, at tagfladen er fastholdt med enkelte "nakkebindere". I forhold til gældende krav om binding af tagsten (Tegl 36) er der alt for få bindere. Vi er ikke blevet oplyst om der er en historik med nedfaldne tagsten i blæsevejr, men dette er et forhold der bør undersøges nærmere. Det kan være at tagsten er skruet fast, hvilket ikke umiddelbart er synligt indefra.</p>	
	<p><b>Isolering:</b> Betonkonstruktionen (betondæk mod Kirken) er på oversiden forsynet med ca. 10 - 20 cm mineraluldsbatts. På den øverste vandrette flade (mod loftrum) er isoleringen ubeskyttet, slidt og ligger tilfældigt efter tidligere arbejder med kabler m.m. Ved en fremtidig omlægning af taget bør isoleringen forbedres til nuværende isoleringskrav, fugttekniske forhold skal vurderes i den forbindelse</p>	
	<p><b>Våbenhus:</b> Tagrum over våbenhuset er indrettet til korværrelse. I kommunens arkiv findes en særskilt byggesagsbehandling fra 1978 vedrørende godkendelse af dette lokale. På baggrund af besigtigelse via skunklem, vurderes tagfladen at være tilsvarende ovenstående beskrivelse af taget på Kirken. Der er ingen synlige tegn på fugtskader indvendigt.</p>	
	<p><b>Samlet vurdering af taget:</b> Tagsten kan ved sikring / tilretning af tagkanter samt vurdering af bindere holde mange år endnu. Der er dog et problem i forhold til det meget dårlige undertag, som stort set må anses for at være nedslidt og ikke funktionsdygtigt. Der er allerede udført en del reparationer på undertaget, men normalt opstår skaderne hvor man ikke kan komme til fra indvendig side, f.eks. ved tagfoden. Såfremt taget ikke skal skiftes indenfor 1-3 år anbefales, at få taget gennemgået af en murer fra loft herunder kontrolleres og suppleres fastgørelse af tagsten, mørtelforskelling langs tagkanter og rygning samt eventuel overstrygning af tagsten ved tagfod. Udføres dette vurderes at taget godt kan blive liggende 5 - 10 år, det kræver dog ekstra opmærksomhed i forhold til tagets udvikling, f.eks. som et fast årligt tageftersyn.</p>	

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
 EMNE: Menighedssal, tag  
 FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
 DATO: 2019.12.18  
 REV. DATO:



HENVISNING	EKSISTERENDE FORHOLD	FOTO NR
	<p>Tagsten:</p> <p>Taget er belagt med rødbrune vingetagsten. Tagsten virker i fin stand og ligger rimeligt pænt på tagfladen. Set indefra tagrummet er der mange mindre huller (lysgennemgang) mellem tagstenene, hvilket giver adgang for slagregn samt fygesne.</p> <p>Rygning er lagt i mørtel, fra tagvinduer kan ses revner og afskalninger.</p>	
	<p>Forskelling langs tagkanter:</p> <p>Tagsten lagt i mørtel langs tagkant på den lave bygning er lagt så der ikke er fremspring ud over muren, hvilket giver opfugtning i murværket og mørtellaget frostspringes. Der er kraftig opfugtning af murværket på hjørnet med skimmeldannelse indvendigt. Nederste tegl mod tagrenden er næsten vandret, undertag oplyst på tegninger i brædder og pap.</p>	
	<p>Tagrender og nedløb:</p> <p>Tagrender, rendejern og nedløbsrør med overgangsstykker i kobber, en enkelt bule men er i fin stand.</p>	
	<p>Inddækninger:</p> <p>Inddækning mod kirkebygningen er udført med kobberplader fastholdt med murhager og mørtel. Mod tagfladen er lukket med rødmalet blyinddækning med afskalninger, løsningen virker tæt, dog med en enkelt løs plade som bør fastgøres korrekt.</p>	
	<p>Undertag:</p> <p>Der er et banevareundertag (Monarfol), som er nedbrudt med mange huller, en del tidligere reparationer samt steder hvor det hænger i store felter.</p> <p>Det skal bemærkes at lægterne er sømmed direkte på spærøverkanter, der er således ikke afstandslister mellem undertag og lægter. I henhold til gældende anvisning (Tegl 36) skal der være 25 mm afstandslister.</p>	

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
EMNE: Menighedssal, tag  
FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
DATO: 2019.12.18  
REV. DATO:

	<b>Bindere:</b> De steder hvor undertaget er nedbrudt og underside af tagsten er blotlagt kan konstateres få nakkebindere. I forhold til nuværende krav om binding af tagsten (der henvises til Tegl 36) er der alt for få bindere. Vi er ikke blevet oplyst om der er en historik med nedfaldne tagsten i blæsevej, men dette er et forhold der bør undersøges nærmere. Det kan være at tagsten er skruet fast, hvilket ikke umiddelbart er synligt indefra.	
	<b>Isolering:</b> Det buede loft over Menighedssalen er på udvendig side forsynet med ca. 10 cm mineraluldsbatts. Ved en fremtidig omlægning af taget bør isoleringen forbedres til nuværende isoleringskrav, fugttekniske forhold skal vurderes i den forbindelse	
	<b>Øvrige bemærkninger:</b> Der kan konstateres områder hvor gangbro og isolering er opfugtet som følge af den utætte tagbeklædning. Indvendigt er der ved bygningshjørne tegn på fugt samt revnedannelse i puds. Ventilationsstudse mangler nedsikring mod skadedyr og snefang.	
	<b>Samlet vurdering af taget:</b> Tagstenene er i rimelig stand. Der er et problem i forhold til det meget dårlige undertag, som må anses for at være nedslidt og ikke funktionsdygtigt, mange steder kan konstateres huller. Det er vanskeligt at tilse trækonstruktionerne specielt ved tagfoden, men synlige områder med fugtpåvirkning af brædder på gangbroen og isolering over buen er ikke et godt tegn. Det anbefales, at udskifte taget indenfor en kortere periode 1 - 3 år, arbejdet omhandler: - Forbedring af loftisolering, der skal udføres en fugtteknisk vurdering i denne forbindelse. - Undertag af brædder og tagpap. - Afstandslist, lægter og nye vingetagsten. - Tagrender, rendejern, nedløb med hængselsstifter og overgangsstykker i kobber. - Udskiftning af inddækninger og taggennemføringer	

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
 EMNE: Sidebygning (Etape 2)  
 FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
 DATO: 2019.12.18  
 REV. DATO:



HENVISNING	EKSISTERENDE FORHOLD	FOTO NR
	<p><b>Tagsten:</b>            Taget er belagt med rødbrune vingetagsten. Tagsten virker i fin stand og ligger rimeligt pænt på tagfladen. Rygning er lagt i mørtel, i delområder er der anvendt "rufakit". Fra tagvinduer kan ses revner og afskalninger.            Skotrende i tagfladen er udført i kobber, der er flere løse og knækkede tagsten samt nedbrudt mørtel mod skotrenden.            Set indefra tagrummet er der mange mindre huller (lysgennemgang) mellem tagstenene, hvilket giver adgang for slagregn samt fygese.</p>	
	<p><b>Tagrender og nedløb:</b>            Tagrender, rendejern og nedløbsrør med overgangsstykker i kobber, en enkelt bule i tagrenden men generelt i fin stand.            I sammenbygning med den nyere sorte bygning er der skotrender med meget flad hældning. Vedligeholdelse med opsamling af blade samt tilsyn i frostperioder er vigtigt, så vandet kan løbe til tagnedløb.</p>	
	<p><b>Inddækninger:</b>            Inddækning mod skorstenen er udført med kobberplader fastholdt med murhager og mørtel. Mod tagfladen er lukket med blyinddækning, løsningen virker tæt, dog med en enkelt løs plade som bør fastgøres korrekt. Inddækninger omkring Velux ovenlys er udført i kobber.</p>	
	<p><b>Undertag:</b>            Der er et banevareundertag (Monarfol), som er nedbrudt med mange huller, en del tidligere reparationer samt steder hvor det hænger i store felter.            Det skal bemærkes at lægterne er sømmed direkte på spæroverkanter, der er således ikke afstandslister mellem undertag og lægter. I henhold til gældende anvisning (Tegl 36) skal der være 25 mm afstandslister.</p>	

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
EMNE: Sidebygning (Etape 2)  
FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
DATO: 2019.12.18  
REV. DATO:

	<b>Bindere:</b> I forhold til gældende krav om binding af tagsten (Tegl 36) er der alt for få bindere. Vi er ikke blevet oplyst, om der er en historik med nedfaldne tagsten i blæsevej, men dette er et forhold der bør undersøges nærmere. Det kan være at tagsten er skruet fast, hvilket ikke umiddelbart er synligt indefra.	
	<b>Isolering:</b> Hanebåndsloft samt skråloft er isoleret med 10 cm mineraluldsmatts (oprindelige tegninger) Ved en fremtidig omlægning af taget bør isoleringen forbedres, fugttekniske forhold skal vurderes i den forbindelse.	
	<b>Øvrige bemærkninger:</b> I. salen, de tidligere spejderlokaler, fremstår med meget slidte overflader og generelt utidssvarende. Det anbefales, at afdække hvilke behov der er i forhold til brug af lokalerne og tilpasse en gennemgribende istandsættelse i forbindelse med udskiftning af taget. Herunder bør brandsikring og flugtveje afklares. Tagvinduerne er originale koblede Veluxvinduer, i toiletterne støbejernsvinduer med et lag glas, begge løsninger med ringe isoleringsværdi og trækgener.	
	<b>Samlet vurdering af taget:</b> Tilstanden på tagfladen og sammenbygningen med Menighedssalen gør, at taget på hele den lave bygning (Menighedssalen & sidebygningen) anbefales udbedret samtidigt. Tagstenene er i rimelig stand. Der er et problem i forhold til det meget dårlige undertag, som må anses for at være nedslidt og ikke funktionsdygtigt. Der er enkelte mindre spor på fugtskader indvendigt. Det anbefales, at udskifte taget indenfor en kortere periode 1 - 3 år, arbejdet omhandler: - Forbedring af loftisolering, der skal udføres en fugtteknisk vurdering i denne forbindelse. - Undertag af brædder og tagpap. - Afstandslist, lægter og nye vingetagsten. - Tagrender, rendejern, nedløb med hængselsstifter og overgangsstykker i kobber. - Udskiftning af inddækninger og taggennemføringer. - Udskiftning af skotrende. - Murerarbejder på skorsten. - Udskiftning af samtlige tagvinduer, størrelser og placering bør vurderes i forhold til fremtidig brug.	

SAG: Sorgenfri Kirke - Tagundersøgelse  
EMNE: Konklusion  
FASE: Registrering

SAG NR.: 408.001  
DATO: 2019.12.18  
REV. DATO:

---

#### KONKLUSION:

Opgaven har været, at vurdere tagfladerne med hensyn til restlevetid, samt skader på undertag, isolering og eventuelle følgeskader. Registreringen er udført og opdelt i følgende tre hovedemner:

- \* Kirken (inkl. våbenhus)
- \* Menighedssalen (bygget sammen med Kirken, etape 1)
- \* Sidebygningen (etape 2)

Der er som udgangspunkt hentet tegninger på Lyngby Taarbæk Kommunes Weblager via nedenstående link.

<https://www.ltk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/digitalt-byggesagsarkiv>

Der er nu fuld adgang til det tegningsmateriale der forefindes, herunder fine snittegninger i målestok 1:20, der synliggør hvordan konstruktionerne er sammensat.

På baggrund af den udførte gennemgang, beskrevet under de enkelte bygninger anbefales, at starte med at udforske taget på den lave bygning altså Menighedssalen og sidebygningen som er sammenhængene. I denne forbindelse kan indarbejdes en murer gennemgang af taget på Kirken, så en egentlig tagudskiftning på Kirken kan ske på et senere tidspunkt.

Generelt er problemet et nedslidt undertag i plastbanevare, som ikke er tæt. Der er på nuværende tidspunkt ikke store problemer med vandindtrængen, formentligt fordi vingetagstenene ligger rimeligt og generelt med stor taghældning. Der er dog i den lave del konstateret vand på isoleringen samt mindre tegn på fugt indvendigt. Tagkonstruktionen ved tagfoden kan ikke inspiceres indefra, men der er risiko for råd- & svampeskader hvis der ikke gøres noget indenfor en kortere tidshorison, vores anbefaling er 1 - 3 år.

Hvis ovenstående model tænkes planlagt efter Menighedsrådets vurdering, kan vi udarbejde to økonomiske overslag. Såfremt alle tagflader ønskes udført samtidigt udføres et samlet budget på dette.

De anvendte billeder kan fremsendes som selvstændige filer hvis dette ønskes.



## **Sorgenfri Sogns menighedsråds begrundelse for ansøgning om merbevilling på 382.400 kr. til årsbudget 2022.**

### **Ad engangsudgift**

Der ansøges om 30.000 kr. til indkøb af nyt klaver, idet det gamle ikke længere er brugbart. Med den store koraktivitet med spire-, børne-, ungdoms- og kvindekor er et velfungerende klaver en nødvendighed, idet alle korprøver ikke kan afholdes i kirken og Paradissalen, hvor kirkens to flygler er placeret.

### **Ad permanent budgetforøgelse**

Menighedsrådet har ved budgetlægning de sidste 3-4 år grundet uændret driftsrammebevilling lagt et stort arbejde i at indarbejde besparelser på alle de poster, der med rimelighed kunne beskæres. Menighedsrådet har samtidig vægtet højt at bibeholde aktivitetsniveauet, idet rådet har vurderet, at det er meget væsentligt for sammenhængskraften og de meningsgivende tilbud, der tilbydes menigheden i alle aldre. Det liv, der tilbydes i vores kirke, hvilende på et kristent grundlag, kan ikke umiddelbart findes andre steder i samfundet. – Corona-pandemien har bl.a. hjulpet med til at åbne øjnene herfor.

Salmesangen er en meget vigtig del af kirkelivet. For at medinddrage menigheden mest muligt har Sorgenfri Kirke i mange år haft et frivilligt kirkekor. Det har samtidig haft den sidegevinst at midler til professionelle korsangere har kunnet allokeres til andre vigtige funktioner. Da frivillige netop er frivillige har der ind imellem været behov for at hyre professionelle korsangere ind. Med de sidste års uændrede driftsramme er der nu ikke længere budget hertil, hvorfor der søges om opskrivning af budgettet med 60.000 kr. til dette. Dette er vurderet med baggrund i en nøje opgørelse af hvor mange tjenester, der de sidste 3 år har været hyret professionelle sangere til.

Sorgenfri Kirke har i flere år haft en meget dygtig og aktiv korleder, som vi deler med Christianskirken og Lyngby Kirke (hvor korlederen er ansat 10 timer/uge). Under hendes ledelse er der nu etableret spire-, børne-, ungdoms- og kvindekor, hvilket er et stort aktiv for kirken og medvirker til at mange, der måske ellers ikke ville have et så tæt tilhørsforhold til kirken nu kommer der. Til at sørge for at bibeholde disse mange kor søges om løn til en akkompagnatør for at optimere korprøverne. Der søges om 92.000 kr. til denne funktion, hvor en musikstuderende skønnes at være den billigste løsning samtidig med, at det faglige niveau er tilfredsstillende.

Aktiviteterne med spire- og børnekor har medført at flere børnefamilier kommer til højmesseerne. I den forbindelse har det været en god ordning at engagere 2 unge fra f.eks. ungdomskoret til at stå for Børnekirke under prædiken. Denne ordning vil vi derfor meget gerne have indarbejdet i budgettet.

Der har igennem flere år været mulighed for at tilbyde en række årligt tilbagevendende arrangementer til forskellige aldersgrupper af menigheden. Dette levnes der heller ikke længere mulighed for med det udmeldte driftsbudget.

- Opførelsen af et Påskeoratorium har i flere år været en meget stor og givende oplevelse for både medvirkende og menighed. Det er et stort ønske, at Påsken også fremover kan markeres med et Påskeoratorium, hvorfor der søges om 40.000 kr. hertil
- Der søges om 15.000 kr. til en konfirmandevent for 100-120 konfirmander, hvor konfirmandundervisningen suppleres med en udflugt til et for undervisningen relevant udflugtsmål
- Der søges om 15.000 kr. til en menighedsudflugt for den ældre del af menigheden, et rigtig godt supplement til det fællesskab der ved hver højmesse søges styrket ved kirkekaffen
- Sorgenfri Kirke har ikke hidtil tilbudt kirkehøjskole, men har et stort ønske herom, hvorfor der søges om 30.000 kr. hertil
- Sorgenfri Kirke har i flere år ikke været en del af den fælles annonce for kirkerne i Det Grønne Område, men for et par år siden blev vi i menighedsrådet enige om, at det da var væsentligt, at vi også optrådte i denne annonce. Det har imidlertid været nødvendigt at spare på andre poster for at kunne finansiere vores del af annoncen, derfor søges nu om 80.000 kr. til dette formål



## Kalkulation vedr.: udskiftning af tag og udførelse af div indvendige arbejder på mellembygning ved Sorgenfri Kirke

Udførelse af tagfod + grater + kel	48.478
Levering og montering af 10 stk nye velux ovenlys størelse 78 x 140 cm incl nye indvendige lysninger	108.055
Levering og montering af 2 stk nye Velux frednings vinduer	13.683
	-
	-
<b>Samlet sum tømrer udvendigt, excl moms</b>	<b>610.164</b>
	-
	-
<b>Blikkenslager:</b>	
Udførelse af fodblik, lev og mont af nye rendejern samt genmontering af eksist tagrender	46.990
Levering og montering af nye faldstamme udluftninger	5.715
Levering og montering af nye inddækninger mod tilstødende bygninger	55.880
Levering og montering af nyt zink i skotrende	12.319
	-
	-
<b>Samlet sum, blikkenslager, excl moms</b>	<b>120.904</b>
	-
	-
	-
<b>Murer arbejde, udvendigt</b>	
Levering og oplægning af nye tagssten udført som eksist menyngning og grater lagt i mørtel	351.790
Afsætnings beløb til div murenerp af skorsten og tagfod	17.780
	-
	-
	-
<b>Samlet sum murer arbejde, udvendigt, excl moms</b>	<b>369.570</b>
	-
	-
	-
	-
	-
	-
<b>INDVENDIGE ARBEJDE PÅ 1 SAL:</b>	
Nedr.: Linoleums gulve: CA. 175 m2. Optagning og bortskaffelse af eksist linoleum og fodpaneler	19.939

## Kalkulation vedr.: udskiftning af tag og udførelse af div indvendige arbejder på mellembygning ved Sorgenfri Kirke

GU: Spartling af eksist underlag, levering og udlægning af ca 175 m2 linoleum	111.379	
VVS: Demontering og bortskaffelse af eksist toiletter og sanitet ( 2 stk toilet rum )	4.699	
MU: Leveing og påføring af micro cement ( Conteco ) på vægge i 2 stk toilet rum	38.989	
TØ: Levering og montering af nye fodpanler	16.739	
MA: Malerbehandling af vægge, lofter og træværk. Vægge og lofter afvaskes, pletspartles, silbes og males 2 gange.	-	
Træværk silbes og pletspartles, grundes og males 2 gange	66.548	
VVS: Levering og montering af nye toiletter og sanitet i 2 stk toiletter	24.565	
TØ: Udskifte dørgreb på eksist døre	3.896	
MU: Aftrensning og rengøring af klinker på toilet gulve	5.563	
	-	
	-	
	-	
<b>Samlet sum indvendige arbejder, excl moms</b>	-	<b>292.316</b>
	-	
	-	
	-	
	-	
<b>Total</b>	<b>1.837.714</b>	<b>1.837.714</b>