

# ÅRSBUDGET 2021

for Vamdrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9067

CVR-nr. 19981215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## VAMDRUP KIRKE

SKITSEFORSLAG TIL UDVIDELSE AF KIRKENS FUNKTIONER

E+N ARKITEKTUR A/S  
MAJ 2020

## INDHOLD

Rumprogram	3
Vamdrup Kirke - Historisk rids	4
Eksisterende forhold	6
Analyse	10
Beskrivelse af forslaget	14
Hovedgreb	15
Forslag	18
Budgetoverslag	27
Indledning	
Vamdrup Kirke står overfor en fremtidig opgradering idet man oplever behov, der ikke kan dækkes indenfor eksisterende rammer samt har ønsker til en visuel og teknisk istandsættelse af kirkebygningen.	
E+N er blevet stillet opgaven at komme med en skitse, som imødekommer ønsker for kirken fremtidige funktioner.	
Vi har valgt at besvare opgaven med en række analyser for at afdække muligheder, og på den baggrund udvælge et hovedgreb, som efterfølgende er blevet arkitektonisk bearbejdet.	
Med udgangspunkt i notat fra Haderslev Stift dateret 3. 10. 2018, efter afholdelse af møde i Vamdrup Kirke, og moderefat fra menighedsrådsmøde dateret 15. 08.2019 - begge omhandlende renovering af kirken, har vi indleddningsvist uddraget et styrende rumprogram for en større istandsættelse af Vamdrup Kirke.	
E+ARKITEKTUR A/S Skt. Clemens Torv 8, 8000 Aarhus C Kontaktperson: Perille Christensen Mail: PC@plusA.dk Tlf.: 53 57 51 13	
<b>E+N</b>	

## RUMPROGRAM


### Rumlige ændringer og tilføjelser:

- Nyt dåbsvæterum
- Nyt toilet
- Depot/opbevaringsplads
- Mulighed for bedre/større forsamling i forbindelse med kirkekaffe
- Bedre plads omkring prædikestol og dobefond
- Generelt øget fleksibilitet i kirkerrummets anvendelse


De rumlige ændringer kan etableres enten ved tilbygning eller ved udnyttelse af området under pulpituret samt ved anvendelse af kæderen.

### Indretningsmæssige ændringer:


- Nyt gulv i kor og skib
- Konvektorer langs ydermure
- Ny værkning af siddekomfort - nye bænke/ombygning af bænke/ stole
- Ny belysning
- Nyt kunstnerisk udtryk / ny altertavle
- Nyt, lettere og højere knæfaldfælde, evt også et mobilt knæfaldfælde nedenfor trappen
- Lavere prædikestol, evt. en ny prædikestol



Nuværende funktioner



Ønsker til fremtidige funktioner



Kirkens udviklingshistorie

E+N ARKITEKTUR A/S  
MAJ 2020

# VAMDRUP KIRKE

## Historisk rids

Vamdrup Kirke blev opført i omkring 1200 i romansk stil. Kirken var dengang en kvaderstenskirke bestående af skib, kor og apsis. Koret og apsis blev revet ned i 1797, så der kun stod skibet tilbage. Der er i senmiddelalderen tilføjet et våbenhus på kirkens sydside, hvor materialer fra apsiden er genanvendt.

Skibet er opført i granit/kvaderstensklifie med fem højplacerede vinduer i hver side. Alle vinduerne er rekonstruerede i 1920 i forbindelse med ombygningen af kirken, hvor vinduerne blev gjort 30 cm større ved at sænke bunden af dem med et kvaderskifte. Skibet har bevaret sit blytag.

Åbningerne består af en Sydportal, der er en stor firsøleportal, som i dag er indgangsdøren fra våbenhuset. Sølleportalen står på sin oprindelige plads i den sydvestlige facade. Norddøren, den gamle kvindedør, der i dag er tilmuret, er bevaret med sit typanonfelt med Kristus mellem apostelfyrfesterne.

Våbenhuset, der blev opført i 1649 er udvendigt belædt med apiskvadre, og kun gavtrækanten

er af tegl. Indvendigt er murene af munkesten. Gulvet er lagt med gule mursten, ligesom gulvet i kirkeskibet.

I 1965-1967 blev kirkens indre istandsat. Her blev der lagt gule, kvadratiske fliser i gulvet. Væggene er hvitede.

I 1919-1920 gennemgik kirken en større ombygning, hvor det nuværende kor mod øst samt tårnet mod vest blev opført. Kvadrene fra kirkens vestgavl er genanvendt nederst i murene på tårnet op i en højde på tre meter. Der blev anlagt et stort orgelpulpitur i tånet, der åbner sig mod kirkurummet. Der er adgang ad to vindetraper i selvstændige trappehus mod nord og syd til orgelpulpituret.

Kirkens skib har blytag, resten af kirken har tegtag.

Vamdrup Kirke blev genindviet søndag den 21. marts 1920 og fra prædikestolen blev kirken proklameret som 'Genforeningens Kirke'.

## EKSISTERENDE FORHOLD

Udvendige fotos



Kirkens vestportal - kisteindgang.



Trappetårn og våbenhus set fra vest.



Vamdrup Kirke fra ankomstsiden.



Kirkens sydlige facade samt våbenhuset fra øst.




Kirkelets sydlige facade.



Oprindelig kvindedor i nordfacade.

## EKSISTERENDE FORHOLD

Facade - Syd 1:200




E+N ARKITEKTUR A/S  
MAJ 2020

FACADETEGNING, U.A.

## EKSISTERENDE FORHOLD

Indvendige fotos



Kirkeskib.




Væbenhuset og kirkens oprindelige sydportal.



Kirkebenke og lysindfald fra syd.




Orgel - af TH. Frobenius.



Døbefond centralt placeret foran kor og altertafte.

## EKSISTERENDE FORHOLD

Plan 1:200




STUEPLAN FRA 1963  
H. P. KNUDSEN - CIVILINGENIØR

E+N ARKITEKTUR A/S  
MAJ 2020


## ANALYSE

Eksisterende forhold - situationsplan




Ankomst til kirken

Ankomstsituationen foregår på kirkens nordlige side, hvor parkeringsplads og indgang til kirkegården befinner sig. På kirkens sydlige side er våbenhuset placeret, så besøgende skal omkring tåmet i kirkens vestgavl for at komme ind i kirkerummet.



Lys & skygge forhold

Kirken er orienteret mod øst, hvor koret er placeret. Der falder et fint dagslys ind gennem de sydlig placerede vinduer i koret samt i skibet. Den vestlige ende af kirken er i midlertid mørkere, da rummet under pulpiturer er lavloftet og vinduerne placeret lavere i kirkemurene.




Eksisterende tagflade-princip -  
selvstændige tagflader

Der er bygget efter et tagfladeprincip, der tillader alle tagflader at så selvstændigt. Korets tag, der støder op til skibets gavl er lavere end skibets tag og våbenhusets tag der støder op mod den sydlige facade på skibet er ligeledes placeret lavere end skibets tagfod. På den måde forekommer der altså ingen sammansæring af tagflader, men derimod skarpe overgange mellem bygningsdelene.


## ANALYSE

Eksisterende forhold - kirkeplan



Bevægelse gennem kirken

Kirkens hovedakse er orienteret fra døren i den vestlige ende mod koret i øst. Indgangen bruges ved brylluper og begravelser. Fra væbenhuset møder man kirkerrummet midt i kirkeskibet, hvor bænkenne fra 1920 står placeret.







Udsigt til prædikestol

Udsynet mod prædikestolen er i dag begrænset fra de bagrste siddepladser i kirken. Rummet under pulpitret er lavt Loftet og nogle siddepladser er placeret bag rundbuen fra skibets brygningskrop til kænet. Det betyder, at bænkenne, der er placeret under pulpitret har begrænset udsyn.

## ANALYSE

Volumenstudier / Principper for placeringer af de tilføjede funktioner

Toletter ■ Køkken ■ Dåbsrum ■ Kirkekaffe ■



Princip 1 - nye funktioner placeres indenfor kirkehusets eksisterende rammer

Det prioriteres med denne model at fastholde eksisterende rammer, da nye funktioner underholder sig dette princip, og deres størrelse afgøres af muligheden for at skabe plads på de eksisterende arealer. Rummet under pulpituren indbringes til toilet, køkken og dåbsværelse. Det er også her, der kan afholdes kirkekaffe ved at etablere en skydevæg imellem centrale gangar og sydligt placeret dåbsværelse. Siddopladser i kirkeskibet kan gøres fleksible for samtidig at skabe mere gulplads til forsamlinger her. Der fjernes ca. 100 siddopladser under pulpituren.

Princip 2 - vestlig tilbygning på tårnet



Det prioriteres med denne model, at en ny tilbygning sker på kirkehusets vestlige bygningsdel - tårnet fra 1920. I den nye tilbygning kan man etablere et nyt våbenhus, hvorved eksisterende våbenhus frigøres til servicefunktioner og dåbsværelse. Det nye våbenhus anvendes samtidig til kirkekaffe.

Princip 3 - nordlig tilbygning ved kvindedøren

Kvindedøren på kirkehusets nordside udnyttes til at skabe en ny indgang til kirken. Døren genåbnes og en tilbygning placeres her. For at understrege den nye tilbygning som et nyt arkitektonisk element, er det relevant at se på om den skal indeholde de nye, ønskede funktioner, eller om den skal fungere som et nyt våbenhus. Sidstnævnte understøttes af, at den primære ankomst til kirken sker fra den nordligst placerede parkeringsplads. En tilbygning på dette sted efterlader flere forskellige indretningsmuligheder. En af dem er diagrammatiske angivet herover. Ved denne løsning kan der skabes en ny arkitektonisk tilpasset tilbygning, som vil medvirke til kirkehusets opgraderede identitet.

## ANALYSE

Volumenstudier / Principper for placeringer af de tilføjede funktioner





Princip 4 - tilbygning på østsiden af våbenhuset

Det prioriteres med denne model at lave en tilbygning i umiddelbar nærhed til eksisterende våbenhus, idet servicefunktionerne er praktisk og godt placeret tæt på kirkens indgang.

Tilbygningen kan indeholde toilet, tekokken og dåbscenterum. Våbenhuset anvendes fortsat til kirkekaffe og forsamlinger.

Denne løsning kræver, at der etableres et hul i våbenhusets facade fra 1649, men friholder kirkens middelalderlige murværk fra destruktive indgreb.





Princip 5 - forlængelse af våbenhuset

Dette princip for tilbygning lægger sig op af det allerede kendte additionsprincip, som kirken er blevet tiliggert efter gennem tiden. Tagfladen får ingen sammenkæring med eksisterende tag, men holder sig fri og kobler sig på våbenhusets gavl.

Tilbygningen tjener det formål, at skabe mere areal i våbenhuset, hvor man vil kunne holde en større forsamling med kirkekaffe end i dag. Tilbygningen skal dermed ikke mulighed for at etablere toilet og dåbscenterum, som derfor må placeres under pulpituret.

Vurderingen er, at man rumligt og funktionelt får for lidt ud af en tilbygning efter dette princip.



Princip 6 - selvstændig bygning på kirkens vestside

Dette princip er en variant af princip 4. Tilbygningen udføres som en selvstændig bygning, der lettere kan få et moderne og selvstændigt arkitektonisk udtryk end princip 4.

Dåbscenterum, toiletrum og tekokken kan placeres i tilbygningen. Indgrebet kræver, at der fjernes to bænkerækker i kirkeskibet, men det kræver samtidig, at der sids hul gennem kirken, midt i dørene. Afstanden mellem våbenhus/kirkekaffe og toilet/tekokken/dåbscenterum bliver for stor og upraktisk. Af flere årsager vurderes denne løsning derfor ikke hensigtsmæssig.

## BESKRIVELSE AF FORSLAGET

**Valg af princip**  
I vores undersøgelse af principper for placering af funktioner i kirken og for en ny tilbygning, er den variant, hvor der bygges til på kirkens nordside, udvalgt som det bedste hovedgreb.  
Princippet er efterfølgende bearbejdet og undersøgt arkitektonisk.

### Arkitektur

Tilgangen til opgaven har været at bevare kirkens eksisterende karakter. Kirken er opført af solide og holdbare materialer, der både har en stor tynde og som skaber en smuk arkitektonisk hellhed. Det ønsker vi at bygge videre på med en klassisk proportioneret tilbygning, som i detaljen afsører sig som en tilføjelse. Tilbygningen skal være holdbar såvel i sin materialeholdning som i sin arkitektur.

Væbenhuset flyttes, og den nye tilbygning bliver medvirkende til styrke af kirkens fornyede identitet.

Som menighedsrådet selv har lagt op til - med forslaget om tilbygning øst for eksisterende væbenhus, viser vores planundersøgelser også, at placering af toilet og dåbsventerum vil fungere bedst i direkte tilknytning til væbenhuset.

Hovedidéen med dette skitseforslag er derfor, at placere et nyt væbenhus med tilhørende dåbsventerum og garderobe samt toiletfaciliteter i en ny tilbygning på kirkens nordside. Dette frigør plads i det eksisterende væbenhus til placering af en rumlang skabsvæg med indbygget køkken og opbevaring. Rummet kan anvendes til kirkekaffe og andre sammenkomster, og vil kunne udvide kirkens daglige brug.

For derudover at øge kirkens fleksibilitet, erstattes bænkerækker under pulpituren af stole, som kan stables og fjernes. På den måde fastholdes personkapaciteten til højmesseerne, imens rummet også kan fungere til babyalmesang eller andre ønskværdige sammenkomster.

Under pulpituren arbejdes der særligt med belysningen, så rummet bliver mere anvendeligt. De forreste bænkerækker erstattes ligeledes af stolerækker, som kan flyttes, når man ønsker at afholde koncerter eller koroptræninger.

## HOVEDGREB

Inspiration - sammenhængende gav tilbygninger på eksisterende kirker



Ribe Domkirke

### Arkitektur

Med en ny tilbygning, som placeres med front mod kirken parkeringsplads, vil tilbygningen være medvirkende til kirkens nye identitet.  
Arkitekturen skal være moderne i detaljeren, men i sin helhed og proportionering stiftærdigt tilpassé sig den eksisterende kirke.



Vor Frue Kirke, Aarhus




Sct. Pauls Kirke, Aarhus




## HOVEDGREB

Ankomst og tilbygningsprincip



Ankomst

Ankomsten til kirken ændres, ved at flytte våbenhuset fra kirkens sydsidte til en ny tilbygning på kirkens nordsiden.



Tilbygningsprincip og funktioner


Den nye tilbygning tilføjes efter det tilbygningsprincip som alle additioner til kirken tilføje er blevet tilbygget efter - tilbygningens sadeltage støder op mod kirkelets facademur, og der sker således ikke sammenbygninger af tafflader.

For en logisk fordeling af funktioner i kirken, opføres tilbygningen som tre sadelfagsbygninger ved siden af hinanden, hvori der foruden et centralt placeret våbenhus, indrettes døbscentrum til den ene side og toilet til den anden.

## HOVEDGREB

Fleksibilitet og belysning

Dåbscenterum kan evt lægges sammen med våbenhus via fløjdøren



### Fleksibilitet / flere forsamlingsmuligheder

Med en tilbygning frigøres det nuværende våbenhus til ny anvendelse. Her indrettes en skabsvæg med thekken bag, og rummet kan anvendes til forsamlinger - eksempelvis kirkekaffe.  
 I den nye tilbygning placeres et dåbscenterum i forbindelse med det nye våbenhus. Etableres der en skydedør mellem de to rum, kan dåbscenterum og våbenhus ved særlige anledninger lægges sammen.  
 Under pulpitret udskiftes bænkerækkerne med stole. Disse kan stable, og der kan afholdes arrangementer på areallet.  
 Foran dobefond og prædestol ændres de tre forreste bænkerækker ligeledes til stole, hvormed der kan skabes plads til koropstillinger.

Dagslys

Dagslys

Dagslys

Fleksibilitet opnås ved udskifting af bænke til stole  
udskifting af bænke til stole


Nuværende våbenhus ændres til  
forsamlingslokal

### Belysningsprincip

#### Kunstig belysning:

- Under pulpitret ydes en særlig indsat for at øge belysningen. Rummet skal gøres mere anvendeligt og venligt ved en ny belysningsstrategi.
- I kirkeskib og kor udarbejdes en ny belysningsplan i samarbeide med menighedsrådet.
- I det nuværende våbenhus isættes en opklukkelig glasdør bag ankomstdøren. Når der er arrangementer kan man åbne yderse dør og få dagslys ind i rummet.
- I den nye tilbygning vil slidserne i facaden tukke dagslys ind i bygningerne, og skabe et interessant strellys i de nye lokaler.

#### Naturlig belysning:




### Belysningsprincip

#### Kunstig belysning:

- Under pulpitret ydes en særlig indsat for at øge belysningen. Rummet skal gøres mere anvendeligt og venligt ved en ny belysningsstrategi.
- I kirkeskib og kor udarbejdes en ny belysningsplan i samarbeide med menighedsrådet.
- I det nuværende våbenhus isættes en opklukkelig glasdør bag ankomstdøren. Når der er arrangementer kan man åbne yderse dør og få dagslys ind i rummet.
- I den nye tilbygning vil slidserne i facaden tukke dagslys ind i bygningerne, og skabe et interessant strellys i de nye lokaler.

**FORSLAG**  
Situationsplan 1:750



18



Visualisering af ny tilbygning ud for kvindedøren

E+N ARKITEKTUR A/S  
MAJ 2020

## MATERIALEHOLDNING

Interiør



Tilbogeningen kobler sig direkte på kirkens murværk som bliver synligt i det nye vabenhus og døbsvenerum.



Gentagelse af eksisterende teglbelaegning i tilbygning i koret



Egetræsgulv under bænke og stole.



Eksempel på snekerskab med kokken bag lægene.



Inspiration til nye kirkestole, som kan sættes sammen.



Eksempel på nye kirkestole.



Inspiration til ny belysning. Et nyt belysningsprojekt udvikles i samarbejde med menighedsrådet.

## FORSLAG


Plan 1:150

### AREALOVERSIGT, NETTO

		BRUTTOAREALER
A	Vestportal	530 m <sup>2</sup>
B	Kvindedør / Norddør	65 m <sup>2</sup>
C	Syddørporta.	
	Eksisterende kirke	
	Tilbygget areal	
	Bruttoareal alt	
	595 m <sup>2</sup>	

	AREALOVERSIGT, NETTO	BRUTTOAREALER
01	Rum under pulpitur	47,5 m <sup>2</sup>
02	Kirkeskib	207 m <sup>2</sup>
03	Kor	43,5 m <sup>2</sup>
04	Sakristi	6 m <sup>2</sup>
05	Dabsventerum	17 m <sup>2</sup>
06	Nyt våbenhus	18,5 m <sup>2</sup>
07	Toiletter og garderobe	17 m <sup>2</sup>
08	Eksisterende våbenhus	28,8 m <sup>2</sup>
09	Kokken med snedkervæg	4,4 m <sup>2</sup>
	Ny adgang til kirken	




## MATERIALEHOLDNING & FORSLAG

Vestfacade 1:150  
Eksterior




Materialeholdning på tilbygning  
Granitkvadre




## FORSLAG

Nordfacade 1:150




## FORSLAG

Snitt 1:150




## FORSLAG

Snit 1:75




E+N ARKITEKTUR A/S  
MAJ 2020

## 3D MODELLERING AF FORSLAGET



Kirken set fra nordvest



Kirken set fra sydøst

## BUDGETOVERSLAG

INDEX, 4. kvartal 2019:

105,4

Vamdrup Kirke  
ØKONOMISK OVERSLAG på baggrund af konkurrenceprojekt 28.maj 2020 (skønnet overslagsspriser ud fra V&S samt erfaringsspriser)

BYGGESEJL	BESKRIVELSE	PRIS
<b>Forarbejder</b>		23.000 kr.
<b>Byggeplads</b>	Håndværkerudgift	357.000 kr. 357.000 kr.
Tilbygning og kirkelandsættelse		
<b>Tilbygning</b>	Håndværkerudgift	3.337.500 kr.
65 kvm tilbygning og omkringliggende bælægninger	Håndværkerudgift	3.337.500 kr.
Istandsættelse af kirken	Håndværkerudgift	5.878.250 kr.
Demontering og aftrækning	Håndværkerudgift	35.1300 kr.
Gulve	Håndværkerudgift	501.250 kr.
Vægge og loftet	Håndværkerudgift	553.300 kr.
Eksisterende inventar - istandsættelse	Håndværkerudgift	1.101.000 kr.
Ny inventar	Håndværkerudgift	1.472.400 kr.
Diverse ombygning og istandsættelse	Håndværkerudgift	57.000 kr.
Varmeinstallationer	Håndværkerudgift	620.000 kr.
Belysning	Håndværkerudgift	760.000 kr.
Lydanlæg	Håndværkerudgift	356.000 kr.
Installationer	Håndværkerudgift	110.000 kr.
<b>Håndværkerudgifter</b>		9.595.750 kr.
Ufondede udgifter		10%
<b>Byggeudgifter i alt</b>		10.555.325 kr.
<b>RÅDGIVNING OG ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>		PRIS
Forsørgelsesgejst, registrering og opstilling		Note: Budgetoverslaget er udtryk for et skøn Omfang og bearbejdning af alkales med menighedsrådet, kommeden Faser.
Projektorlag	85.000 kr.	Budgetoverslaget er udtryk for et skøn Omfang og bearbejdning af alkales med menighedsrådet, kommeden Faser.
Forsøksansættning inkl. konsulentunde	290.000 kr.	Der er endnu ikke indhentet rapporter fra Nationalmuseets stenkonservator, takningsstjeneste og rapport vedr. historisk inventar. Dette kan have stor betydning for behandling af kirkens overflader og historiske inventar. Prise vedr. disse arbejder er ikke udtrykt for et skøn.
Hovedprojekt og endelige afgang	55.000 kr.	Der er endnu ikke indhentet rapporter fra varmekonsulenten. Beløbafsat til nyt varmeanlæg er således et erfaringssmæssigt skøn.
Arbejdsdeltagelse/tilsyn og projektetablering	485.000 kr.	Tilslutning til alkales med bysynsgeselskab.
El og VVS regnear	260.000 kr.	Omfanget af forudsættelser alkales med MR og øgelygger.
Udtag	30.000 kr.	Omfang og lydantag er til store poster som skal alkales med MR.
<b>Rådgivning i alt ekskl. moms</b>	<b>1.690.000 kr.</b>	Belysning og lydantag er vedvarende udbydelse af arbejder.
<b>Talt ekskl. moms</b>	<b>12.245.325 Kr.</b>	Prisene skal indreguleres vedvarende udbydelse af arbejder.
Moms 25%		Ovenstående oversigt er udarbejdet uden bistand fra ingeniører.
<b>Totalt inkl. moms</b>	<b>15.306.555 kr.</b>	Konsel afgøres efter statens takster.
		<b>TOTAL</b>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.656.727	4.078.443	4.224.672,40	4.343.160,00
Driftsudgifter i alt	-5.081.727	-4.678.443	-4.017.914,84	-4.748.167,26
2 Kirkebygning og sognegård	-990.310	-457.309	-391.198,60	-604.373,81
2 Indtægter	6.000	6.501	22.757,50	20.517,00
2 Udgifter, løn	-128.310	-128.310	-135.989,92	-133.217,87
2 Udgifter, øvrige drift	-868.000	-335.500	-277.966,18	-491.672,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.494.367	-1.511.608	-1.461.078,99	-1.424.110,27
3 Indtægter	0	0	12.386,04	16.200,00
3 Udgifter, løn	-1.143.867	-1.212.867	-1.235.873,86	-1.239.808,42
3 Udgifter, øvrige drift	-350.500	-298.741	-237.591,17	-200.501,85
4 Kirkegård	-1.755.772	-1.915.272	-1.318.310,18	-1.650.375,85
4 Indtægter	722.120	701.120	816.861,96	839.731,21
4 Udgifter, løn	-1.544.692	-1.539.692	-1.617.071,46	-1.590.111,68
4 Udgifter, øvrige drift	-933.200	-1.076.700	-518.100,68	-899.995,38
5 Præstebolig mv.	50.000	40.001	-17.228,57	32.142,47
5 Indtægter	134.000	135.000	132.587,00	131.973,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-94.999	-149.815,57	-99.830,53
6 Administration og fællesudgifter	-891.278	-849.255	-820.116,39	-1.111.318,98
6 Indtægter	0	0	60.000,00	100,00
6 Udgifter, løn	-414.246	-434.246	-475.276,35	-464.017,36
6 Udgifter, øvrige drift	-477.032	-415.009	-404.840,04	-647.401,62
7 Finansielle poster	0	15.000	-9.982,11	9.869,18
A Resultat af drift	-425.000	-600.000	206.757,56	-405.007,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	425.000	600.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

## ANLÆGSBEVILLINGER

### 8 Anlægsramme

Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	-600.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>C Årets resultat</b>	<b>-425.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>206.757,56</b>	<b>-1.005.007</b>

### E Heraf til balanceposteringer (=C-A)

+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
<b>F Balanceposteringer (anlæg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>G Sum (=E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Lining til samarbejder

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.656.727	4.078.443	4.029.822,96	4.343.160,00	4.656.727	0	0
0	0	194.849,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.656.727	4.078.443	4.224.672,40	4.343.160,00	4.656.727	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.800	-239.800	-188.152,48	-401.836,70	0	-65.800	-720.000
-30.000	-20.000	-23.990,00	-72.803,31	0	0	-30.000
-174.510	-197.509	-179.056,12	-129.733,80	6.000	-62.510	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990.310	-457.309	-391.198,60	-604.373,81	6.000	-128.310	-868.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekonerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.367	-763.108	-762.687,23	-807.317,46	0	-695.367	-95.000
-187.500	-157.500	-254.360,34	-177.946,14	0	-97.500	-90.000
-142.000	-206.500	-84.144,76	-116.018,02	0	-97.500	-44.500
-187.500	-187.500	-168.410,51	-126.268,39	0	-97.500	-90.000
-66.000	-66.000	-68.004,62	-71.960,33	0	-60.000	-6.000
-121.000	-121.000	-123.471,53	-122.599,93	0	-96.000	-25.000
0	-10.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.494.367	-1.511.608	-1.461.078,99	-1.424.110,27	0	-1.143.867	-350.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.729.612	-1.883.112	-1.289.909,42	-1.669.479,79	684.620	-1.496.032	-918.200
-28.660	-38.660	-29.518,37	-35.533,84	35.000	-48.660	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	6.500	1.117,61	54.637,78	2.500	0	0
-1.755.772	-1.915.272	-1.318.310,18	-1.650.375,85	722.120	-1.544.692	-933.200

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-19.999	-77.228,57	-27.857,53	74.000	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	40.001	-17.228,57	32.142,47	134.000	0	-84.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvælg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-294.000	-195.500	-247.833,47	-506.929,43	0	0	-294.000
-88.032	-78.000	-98.626,52	-61.297,27	0	-18.000	-70.032
-66.500	-56.202	-3.608,33	-44.135,00	0	-11.500	-55.000
-107.246	-109.246	-125.433,35	-115.884,39	0	-89.246	-18.000
-143.500	-153.500	-160.669,40	-157.991,78	0	-143.500	0
-60.800	-64.800	-63.466,71	-65.882,60	0	-60.800	0
-91.200	-97.200	-95.201,67	-98.594,58	0	-91.200	0
-40.000	-30.000	-25.276,94	-12.106,21	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-64.807	0,00	-48.497,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.278	-849.255	-820.116,39	-1.111.318,98	0	-414.246	-477.032

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-667,06	-6.237,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.699,56	3.916,28	0	0	0
0	15.000	-14.014,61	12.190,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	15.000	-9.982,11	9.869,18	0	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
  - 81 Sognegård
  - 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
  - 83 Kirkegård
  - 84 Krematorium
  - 85 Præsteboliger
  - 86 Funktionærboliger
  - 87 Skov og landbrug
  - 88 Øvrige ejendomme
  - 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
  - 91 Salg af anlæg m.v.
  - 92 Ligningsbeløb anlæg
  - 93 5% tillægsbevilling anlæg
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80	0	0,00	0,00	0	0	0
81	0	0,00	0,00	0	0	0
82	0	0,00	0,00	0	0	0
83	0	0,00	0,00	0	0	0
84	0	0,00	0,00	0	0	0
85	0	0,00	0,00	0	0	0
86	0	0,00	0,00	0	0	0
87	0	0,00	0,00	0	0	0
88	0	0,00	0,00	0	0	0
90	0	0,00	0,00	0	0	0
91	0	0,00	0,00	0	0	0
92	0	0,00	-600.000,00	0	0	0
93	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0,00	-600.000,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0